

О»
дарили или уполномоченн
«БЭУ Волокно»
личей подписи
«ИИИ»
амилия, инициалы
«ИИИ»
дато

Инициальная подпись _____
 фамилия, инициалы _____
 « _____ » _____
 дата _____

АКТ

Год

Здание № 29-а корпус _____ по ул. (пер.) Менделеева

наименование собственника или уполномоченного лица

наименование собственника или уполномоченного лица
Эксплуатационная организация ООО "Насос Первое" наименование

1 Общие сведения:

1.1 Год постройки 1942

1.2 Материал стен КОН.

1.3 Количество этажей пять

1.4 Наличие технического подполья (этажа) есть, электропроводка отсутствует

мислеч бойлера (водоповысительной установки)

теплового узла г. Москва

1.5 Объем здания M^3

1.6 Общая площадь здания 2649,1

Комиссия в составе представителей: _____

Комиссия в составе представителей:

и.и.и. дир. ООО "Первое ИТЗУ" Баламутов АА

должность, фамилия, инициалы

_____ должность, фамилия, инициалы
_____ А.В.

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1 Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			Вид	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	вуд. сост.				
Цоколь	вуд. сост.				
Стены наружные	вуд. сост.				
Стены внутренние	вуд. сост.				
Фасад	вуд. сост.				
Балконы и карнизы	вуд. сост.				
Водосточные трубы	вуд. сост.				
Внутренние водостоки	вуд. сост.				
Перекрытия	вуд. сост.				
Полы	вуд. сост.				
Перегородки	вуд. сост.				
Крыша	вуд. сост.	тепл. кровли		м ²	60
Окна	вуд. сост.				
Двери	вуд. сост.				
Лестничные клетки	вуд. сост.				
Отмостка и тротуары	вуд. сост.				
Система отопления					
Система горячего водоснабжения					
Система холодного водоснабжения	вуд. сост.				
Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды	вуд. сост.				
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета					
Система канализации	вуд. сост.				
Системы электроснабжения и освещения	вуд. сост.				
Лифты	отсутств.				
Мусоропроводы, мусорокамеры	отсутств.				
Площадки контейнерные для сбора мусора	отсутств.				
Система дымоудаления					
Система вентиляции	вуд. сост.				
Водоповысительные циркуляционные установки	отсутств.				
Антенны на крыше					

2 На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.

Председатель комиссии

Ташмурова АА

подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии

Исбаев Нетомиев А.К.

подпись, инициалы, фамилия

Дубов Вуссовский А.К.

подпись, инициалы, фамилия

Примечание — В зависимости от назначения здания перечень элементов может уточняться.